

FICHE SÉCURITÉ

Désignation du poste :

Granulomètre (CILAS 920L)

Halle 4 RDC salle 4.0.5

Protections obligatoires:

N/A



Risques :


1. *LASER => capot fermé impérativement avant de lancer l'essai (risque de brûlure grave des yeux)*

Consignes à respecter :

1. En fin d'utilisation : éteindre la machine + vider la cuve
2. Ne pas manger ou boire dans la salle
3. Ranger le plan de travail après utilisation + housse de protection

Conditions d'accès:

Formation préalable avant toute utilisation. Contacter le Responsable machine.



Responsable machine : S. BAÏZ

Second formateur : C. DUPUY

Responsable CR : S. BAÏZ

Assistant de prévention : G. Minard (6421)

Merci de déclarer par mail les accidents aux AP.



En cas d'accident, alerter un SST

SST : F. Valès (6450)

E. Richaud (6316)

En cas d'urgence :

Pompier: 18